

修理メニュー	仕様 / 対象	料金
スピーカーエッジ張替え	3インチ（10cm以下）	17,600円
	6インチ（16cm以下）	24,200円
	8インチ（20cm以下）	24,200円
	JBL LE8T	28,600円
	JBL LE8T（人工皮革）	34,300円
	10インチ（25cm以下／JBLミッドバス含む）	30,800円
	10インチ（人工皮革）	38,300円
	12インチ（30cm以下）	33,000円
	12インチ（人工皮革：ME120HS／2214H）	40,900円
	15インチ（38cm以下）	35,200円
	15インチ（人工皮革）	43,100円
	JBL ME150（専用ウレタン）	43,100円
	Tannoy（30cm／38cm）	46,200円
ダンパー交換	左右ペア2本	10,200円
ベントスポンジ交換	左右ペア2本（清掃・点検含む）	13,200円
リコーン	8～10インチ（JBL/Altec/Jensen等・左右ペア2本）	66,000円
	12～15インチ（JBL/Altec/Jensen等・左右ペア2本）	77,000円
	JBL 18インチ（左右ペア2本）	88,000円
センターキャップ交換	ペーパー（左右ペア2本）	17,600円
	アルミ（左右ペア2本）	22,000円
コーン紙メンテ	コーン紙着色（左右ペア2本）	4,400円

税込・左右ペア2本での価格となります。

概算での金額の為、多少前後する場合がございます。